# P3100
## Rail de montage

Exec. Std. Sendzimir

| HD | Référence | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Magasin | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | **P3100P** | 21 | 41 | 2,0 | 6000 | 1,646 | 6 | | M |

Abbréviation:
- PO = Non Traité
- ZP = Galvanisé
- HG = Galvanisé à Chaud