

KLM100X

Pièce en croix pour KLM100



Exec. Std.		Sendzimir							
Mat. Opt.									
HD	Référence	mm	mm	mm	mm	kg/stk		Magasin	Unité
-	KLM100X150	100	158			13,854	1		STK
-	KLM100X200	100	208			14,385	1		STK
-	KLM100X300	100	308			16,625	1		STK
-	KLM100X400	100	408			18,525	1		STK
-	KLM100X450	100	458			17,354	1		STK
-	KLM100X500	100	508			17,923	1		STK
-	KLM100X600	100	608			21,142	1		STK
-	KLM100X750	100	758			23,043	1		STK
-	KLM100X800	100	808			23,677	1		STK
-	KLM100X900	100	908			25,605	1		STK
-	KLM100X1000	100	1008			26,949	1		STK
-	ZMKLM100X150	100	158			13,854	1		STK
-	ZMKLM100X200	100	208			14,385	1		STK
-	ZMKLM100X300	100	308			16,625	1		STK
-	ZMKLM100X400	100	408			18,525	1		STK
-	ZMKLM100X450	100	458			17,354	1		STK
-	ZMKLM100X500	100	508			17,923	1		STK
-	ZMKLM100X600	100	608			21,142	1		STK
-	ZMKLM100X750	100	758			23,043	1		STK
-	ZMKLM100X800	100	808			23,677	1		STK
-	ZMKLM100X900	100	908			25,605	1		STK
-	ZMKLM100X1000	100	1008			26,949	1		STK

Nombre minimal des boulons et des écrous: 16 pièces. Pièce en croix d’une largeur de 900 et plus doivent être assemblées sur place car elles sont trop grandes pour être expédiées. C’est pourquoi ils sont fournis avec des boulons et des écrous (M6) pour l’assemblage de la pièce en croix.